

Kołobrzeg, dn. 10.09.2019 r.

PHU BUDEX

P. Adamowicz, J. Dąbrowski, K. Siemaszko Sp. J.
ul. Niekladzka 5
72-300 Gryfice

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018 r. do 02.06.2019 r.)
na pływalni w Cristal SPA ul. Wyzwolenia 13 w Dźwirzynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia (wodociąg publiczny Kołobrzeg) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w: basen rekreacyjny, nieckę jacuzzi oraz cztery natryski z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego,
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni,
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.
 - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał przeszkolony próbkobiorca każdorazowo przy poborze próbek wody w kierunku badań mikrobiologicznych,

- 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
 - 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
 - 5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Q-Systems-Center Danuta Wojciechowska Laboratorium QSC-LAB ul. Dubois 23, 71-620 Szczecin (nr certyfikatu akredytacji AB 1264).
5. Zarządzający pływalnią przekazywał wyniki badań jakości wody na pływalni prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.

PPIS w Kołobrzegu w ramach kontroli urzędowej pobrał w dniu 19.03.2019r. próbki wody do badań na pływalni. Wyniki badań wody odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W stosunku do Zarządzającego pływalnią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu nie prowadził w trakcie ocenianego okresu postępowań administracyjnych.

Jakość wody na pływalni w Cristal SPA ul. Wyzwolenia 13 w Dźwirzynie w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jedynie w pojedynczych próbkach pobranych w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętności (woda z systemu cyrkulacji oraz z nieszczek).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że PHU BUDEX P. Adamowicz, J. Dąbrowski, K. Siemaszko Sp. J. ul. Niekładzka 5, 72-300 Gryfice prowadziło ocenę jakości wody na pływalni w Cristal SPA ul. Wyzwolenia 13 w Dźwirzynie zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni w Cristal SPA, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Otrzymują:

1. Adresat;

2. Aa.

Do wiadomości;

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu

lek. med. Jacek Elk-Cierniakowski